Советы по обслуживанию и очистке винтовых струбцин

Просто лучше.

только при регулярном техническом обслуживании (в зависимости от состояния) обеспечивается надежное удержание скобы на направляющей (без проскальзывания) и достаточное усилие зажима.

Струбцины из ковкого чугуна

1. Удалить общие загрязнения
2. Очистить направляющую растворителем
3. С помощью стальной щетки очистить рифление направляющей
4. Для повышения легкости хода капнуть (распылить) масло на ходовой винт и прижимную пластину
5. В случае проскальзывания скобы вывернуть потайной винт (при наличии) на ¼ оборота

Цельнометаллические струбцины

1. Удалить общие загрязнения
2. Очистить направляющую растворителем
3. Затертые блестящие места на направляющей обработать с обеих сторон абразивом (зернистость 100) для придания шероховатости поверхности
4. Для повышения легкости хода капнуть (распылить) масло на ходовой винт и прижимную пластину